

Programmation système : Test et positionnement de bits

Module Info 2


Sebastien.Kramm@univ-rouen.fr

IUT GEII Rouen

2013-2014

Pourquoi tester un bit ?

- ▶ Il arrive qu'on souhaite connaître l'état d'un bit **indépendamment** des autres.
- ▶ Exemple : clavier 4 touches connecté au port E. On veut connaître l'état d'une touche quel que soit l'état des autres.



- ▶ Si BP0 appuyé et les autres au repos : on lit \$0E sur le port :

```


1   ldaa PORTE
2   cmpa #%00001110
3   beq  BP0_APPUYE
4   ...
    
```

- ▶ Si BP0 et BP1 appuyés, on lit \$0C ⇒ le prog. ci dessus ne fonctionne plus.

Pourquoi positionner un bit ?

- ▶ Allumer une Del sur un port sans modifier les autres.
- ▶ Positionner un bit de contrôle dans un registre sans modifier les autres bits.

Par exemple : *positionner le bit MULT à 1 dans le registre ATDCTL5.*



= Unimplemented or Reserved

ATD Control Register 5 (ATDCTL5)

Principe de base

- ▶ Toutes ces manipulations (test et positionnement) sont basées sur les opérateur booléens ET et OU.

- ▶ Opérateur OU (OR)

$$\begin{array}{r}
 0101 \\
 + 0011 \\
 \hline
 0111
 \end{array}$$

- ▶ Opérateur ET (AND)

$$\begin{array}{r}
 0101 \\
 . 0011 \\
 \hline
 0001
 \end{array}$$

Sommaire

Positionnement de bits

Test de bits

Inversion de bits

Forçage à 1

- ▶ Pour faire passer un bit à 1 : opérateur OU.
- ▶ Exemple : on veut faire passer le bit 5 d'un octet à 1.
⇒ On utilise un **masque** valant %00100000 (=32)

$$\begin{array}{r} 0000\ 1111 \\ +\ 0010\ 0000 \\ \hline 0010\ 1111 \end{array} \qquad \begin{array}{r} 1111\ 0000 \\ +\ 0010\ 0000 \\ \hline 1111\ 0000 \end{array}$$

Forçage à 0

- ▶ Pour faire passer un bit à 0 : opérateur ET.
- ▶ Exemple : on veut faire passer le bit 5 d'un octet à 0.
⇒ On utilise un **masque** valant %11011111

$$\begin{array}{r} 0000\ 1111 \\ \cdot\ 1101\ 1111 \\ \hline 0000\ 1111 \end{array} \qquad \begin{array}{r} 1111\ 0000 \\ \cdot\ 1101\ 1111 \\ \hline 1101\ 0000 \end{array}$$

- ▶ Remarque : on fournit un masque avec des '0' là où on veut forcer le bit.

Implémentation en assembleur

- ▶ On peut utiliser les instructions and et or
- ▶ Par exemple :

```
1  ldaa  adresse
2  anda  #%11110111 ;forçage bit 3 à 0
3  oraa  #%10000000 ;forçage bit 7 à 1
4  staa  adresse
```

- ▶ Question : le contenu de "adresse" vaut \$68. Quelle sera sa valeur après l'exécution des lignes ci-dessus : _____
- ▶ Pas très commode :
 - ▶ utilise un des 2 accumulateurs,
 - ▶ le masque n'est pas le même pour mettre à 0 et pour mettre à 1.
- ⇒ On préfère utiliser les instructions dédiées bset et bclr.

Instructions dédiées

- ▶ Le processeur 9s12 dispose de 2 instructions de manipulation de bits :
 - ▶ `bset` : positionnement de bits à 1 (*Bits Set*)
 - ▶ `bclr` : positionnement de bits à 0 (*Bits Clear*)
- ▶ Avantages :
 - ▶ pas d'utilisation d'accumulateur,
 - ▶ masque identique pour forcer à 0 et à 1.

Exemples

```
1  bset  adresse,%100 ; forçage bit 2 à 1
2  bclr  adresse,%100 ; forçage bit 2 à 0
```

Utilisation de symboles

- ▶ Afin d'améliorer la lisibilité, il est préférable de prédéfinir des masques (une seule fois, dans un fichier séparé).

```
1  BIT0 equ %00000001 ( = 1 = $01 )
2  BIT1 equ %00000010 ( = 2 = $02 )
3  BIT2 equ %00000100 ( = 4 = $04 )
4  ...
5  BIT7 equ %10000000 ( = 128 = $80 )
```

- ▶ On peut alors écrire :

- ▶ pour forcer le bit 2 de 'adresse' à 1 : `bset adresse,BIT2`
- ▶ pour forcer le bit 2 de 'adresse' à 0 : `bclr adresse,BIT2`

- ▶ On pourra même combiner des masques :

```
bclr adresse,BIT2+BIT3 ↔ bclr adresse,$0c
```

$\$04 + \$08 = \$0C$ (0000.1100)

En langage C

- ▶ En C , pas d'instructions de traitement de bit : on doit utiliser les opérateurs binaires ET et OU.
- ▶ Exemples :
 - ▶ forçage à 1 du bit 3 du port A :
`PORTA = PORTA | 0x08;` (0000 1000 = \$08)
 - ▶ forçage à 0 du bit 2 du port B :
`PORTB = PORTB & 0xfb;` (1111 1011 = \$fb)
- ▶ Inconvénient : le masque n'est pas le même suivant qu'on force à 0 ou à 1...

Utilisation de symboles en C

- ▶ Afin d'améliorer la lisibilité, on utilisera des masques prédéfinis :

```
1  #define BIT0 0x01
2  #define BIT1 0x02
3  #define BIT2 0x04
4  ...
5  #define BIT7 0x80
```

- ▶ On peut alors écrire :

- ▶ Forçage à 1 : `a = a | BIT3;`
- ▶ Forçage à 0 : `a = a & ~ BIT3;`

- ▶ Rappel : l'opérateur unaire "complément à 1" ("barre") s'écrit `~`
Exemple :

```
char a = 0xFA; char b = ~a; ⇒ b vaudra 5
```

Sommaire

Positionnement de bits

Test de bits

Inversion de bits



Test de bits en assembleur

- ▶ Le processeur dispose de 2 instructions dédiées
 - ▶ `brset` : *Branch if bits Set*
⇒ Se branche si les bits indiqués à l'adresse spécifiée sont à **1**.
 - ▶ `brc1r` : *Branch if bits Clear*
⇒ Se branche si les bits indiqués à l'adresse spécifiée sont à **0**.
- ▶ Il faut spécifier 3 champs :
 1. A quelle adresse se situe la valeur à tester ?
 2. Quel est le bit testé (masque) ?
 3. A quel adresse doit-on se brancher ?

▶ Exemples :

```
brset $1234,%100,LABAS
```

Ou mieux :

```
brset ADRESSE,BIT2,LABAS
```



Test de bits en C

- ▶ On utilise **toujours** l'opérateur **ET**, on réalise un **masquage**.
- ▶ Principe : "cacher" les bits qu'on ne veut pas voir
- ▶ Exemple : test du bit 5 de la variable 'a' de type 'char' :
⇒ On utilise le masque 0010 0000.

0000 1111 (valeur)

1111 0000

. 0010 0000 (masque)

. 0010 0000

0000 0000

⇒ = 0

0010 0000

⇒ ≠ 0



En pratique

- ▶ Pour exécuter un bloc d'instructions si le bit 5 d'une variable est à '0' :
- ▶ Pour exécuter un bloc d'instructions si le bit 5 d'une variable est à '1' :

```
1 if( (a & BIT5) == 0)  
2   { bloc; }
```

```
1 if( (a & BIT5) != 0)  
2   { bloc; }
```

▶ Attention aux parenthèses !

`((x & y) == 0)` est différent de `(x & y == 0)`

▶ Le principe sera le même pour les autres structures de test, par exemple :

"Attendre que le bit 2 du PORTB passe à 0"

```
1 while( (PORTB&BIT2) != 0 ) // tant que...  
2   ; // faire : rien
```



Evaluation des expressions en C

- ▶ En C, un test sera
 - ▶ VRAI si l'expression est différente de zéro
 - ▶ FAUX si l'expression est égale à zéro
- ▶ Exemple : `if(a)` sera equivalent à `if(a !=0)`
 - ▶ VRAI si $a \neq 0$
 - ▶ FAUX si $a = 0$

Langage C : Attention

- ▶ Ne pas confondre `&` et `&&`
- ▶ Exemple avec le ET :

```
if( a & b )  
⇒ if( ( a & b ) != 0 )
```

```
if( a && b )  
⇒ if( a != 0 && b != 0 )  
⇒ if( a != 0 )if ( b != 0 )
```

- ▶ Exemple numérique : $a=1, b=2$

- ▶ l'expression `(a && b)` est **vraie** :

$a=1$ (vrai), $b=2$ (vrai)
⇒ vrai & vrai = vrai

- ▶ l'expression `(a & b)` est **fausse** :

```
      01  
     . 10  
-----  
      00 => faux
```

Sommaire

Positionnement de bits

Test de bits

Inversion de bits

Inversion de bits

- ▶ Il arrive qu'on souhaite inverser l'état d'un bit (clignotement d'une del)
- ▶ Première approche : le tester :
si le bit est à 0, on le met à 1, sinon à on le met à 0
- ▶ En assembleur :


```
1      brclr ADRESSE,BITX,A_ZERO  
2      bclr ADRESSE,BITX  
3      bra SUITE  
4 A_ZERO bset ADRESSE,BITX  
5 SUITE  ...
```

- ▶ En C :

```
1  if( (var & BITX) == 0 )  
2    var = var | BITX;  
3  else  
4    var = var & ~ BITX;
```

Inversion de bits : OU Exclusif

► Table de vérité :




► Propriété (x est un bit)

$$x \oplus 0 = x$$

$$x \oplus 1 = \bar{x}$$

► Utilisation en inverseur commandé



$$C=0 \Rightarrow S=e$$

$$C=1 \Rightarrow S=\bar{e}$$

(commande)

Implémentation OU Exclusif

► Pour inverser un (des) bits, on utilise un masque :

$$\begin{array}{r} 0000\ 1111 \\ \oplus 0010\ 0000 \\ \hline 0010\ 1111 \end{array} \qquad \begin{array}{r} 1111\ 0000 \\ \oplus 0010\ 0000 \\ \hline 1101\ 0000 \end{array}$$

► Implémentation

► En assembleur 9s12

```
1 ldaa ADRESSE
2 eora #BIT5
3 staa ADRESSE
```


► En C

```
1 a = a ^ BIT5;
```

Exemple d'application : clavier

► En assembleur 9s12

```
1 DEBUT brclr PORTE,BIT0,BP0
2 brclr PORTE,BIT1,BP1
3 bra DEBUT
4
5 BP0 ; on traite l'appui du BP 0
6 ...
7 bra DEBUT
8
9 BP1 ; on traite l'appui du BP 1
10 ...
11 bra DEBUT
```



Exemple d'application : clavier

► En C :

```
1 int main()
2 {
3     while(1)
4     {
5         if( ( PORTE & BIT0 ) == 0 )
6             traitement_BP0();
7         if( ( PORTE & BIT1 ) == 0 )
8             traitement_BP1();
9     }
10    ...
11 }
```

► traitement_BP0() et traitement_BP1() sont les fonctions de traitement, appelés en cas d'appui sur les BP.